
	<b>COMUNE DI PEDAIA</b>		<b>Frazione di Taio</b>	
	<b>SCHEDA DI ANALISI</b>			<b>40</b>
N. P.ED.:	1 2		CATEGORIA di intervento:	<b>R1</b>
COMUNE CATASTALE:	Taio		DATA rilievo:	ottobre 2018



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di Taio	40
SCHEDE n°		

**ANALISI**

1	Tipologia funzionale	Chiesa			
2	Destinazione originaria	Chiesa			
3	Proprietà	Ecclesiastica			
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860	<b>X</b>		
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione	<b>X</b>		
		media definizione			
		bassa definizione			
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici	<b>X</b>		
		costruttivi	<b>X</b>		
		complementari		<b>X</b>	
		decorativi		<b>X</b>	
7	Degrado	nullo			
8	Grado di utilizzo	utilizzato			
7	Spazi di pertinenza	qualità bassa			
8	Vincoli	DICHARATO DI INTERESSE (D. Lgs. 42 /2004)			
9	Note	Chiesa di San Vittore (ricostruzione del 1848)			

**INTERVENTO**

10	Categoria di intervento prevista		R1				
11	Prescrizioni e indicazioni						
12	Categoria intervento spazi di pertinenza						
13	Fronti di pregio		NO	X	SI		
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2015		NO	X	SI		

## IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 5