

	<b>COMUNE DI PREDAIA</b>		<b>Frazione di Coredo</b>	
	<b>SCHEDA DI ANALISI</b>			<b>10</b>
N. P.ED./P.F.:	F 138 / 1	CATEGORIA di intervento:		<b>R1</b>
COMUNE CATASTALE:	Coredo	DATA rilievo:	ottobre 2018	

#### ESTRATTO MAPPA



#### DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di Coredò	10
SCHEDA n°		
IMMAGINI		



INFORMAZIONI SUL MANUFATTO						
1	Tipo di manufatto		INGRESSO SU MURO DI CINTA			
2	Descrizione del manufatto		INGRESSO IN PIETRA ALL'ANDITO COSTITUITO DA DUE PILASTRI IN PIETRA BIANCA BUGNATI E LAVORATI CON PINNACOLI - SONO PRESENTI DUE VOLUTE LATERALI.			
3	Epoca di costruzione		SETTECENTESCO			
4	Permanenza dei caratteri originari			alta	media	bassa
			costruttivi	X		
			artistici	X		
5	Degrado		BASSO			
6	Vincoli					
7	Categoria di intervento prevista			R1		
8	Indicazioni di intervento					