
	<b>COMUNE DI PREDAIA</b>		<b>Frazione di Vervò</b>	
	<b>SCHEDA DI ANALISI</b>			<b>4</b>
N. P.ED./P.F.:	21	CATEGORIA di intervento:	<b>R1</b>	
COMUNE CATASTALE:	Vervò	DATA rilievo:	ottobre 2018	



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di Vervò	4
SCHEDA n°		
IMMAGINI		



INFORMAZIONI SUL MANUFATTO					
1	Tipo di manufatto		MERIDIANA		
2	Descrizione del manufatto		MERIDIANA ELABORATA DIPINTA CON ISCRIZIONI		
3	Epoca di costruzione				
4	Permanenza dei caratteri originari		alta	media	bassa
		costruttivi		X	
		artistici	X		
5	Degrado		NULLO		
6	Vincoli				
7	Categoria di intervento prevista			R1	
8	Indicazioni di intervento				