



## COMUNE DI PREDAIA

## Frazione di COREDO

## SCHEDA DI ANALISI

8

N. P.ED.: 143/1


### CATEGORIA di intervento:

R2


COMUNE CATASTALE: Coredo

DATA rilievo: ottobre 2018

## ESTRATTO MAPPA



## DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



|                          |                           |                  |          |
|--------------------------|---------------------------|------------------|----------|
| <b>COMUNE DI PREDAIA</b> | <b>Frazione di COREDO</b> | <b>SCHEDA n°</b> | <b>8</b> |
|                          |                           |                  |          |

**ANALISI**

|   |  |  |      |       |       |
|---|--|--|------|-------|-------|
| 1 | <b>Tipologia funzionale</b>                          | Edificio residenziale  |      |       |       |
| 2 | <b>Destinazione originaria</b>                       |  |      |       |       |
| 3 | <b>Proprietà</b>                                     |  |      |       |       |
| 4 | <b>Epoca di costruzione</b>                          | anteriore al 1860  |      |       | X     |
|   |  | tra il 1860 e il 1939  |      |       |       |
|   |  | posteriore al 1939   |      |       |       |
| 5 | <b>Tipologia architettonica storica</b>              | alta definizione   |      |       |       |
|   |  | media definizione  |      |       | X     |
|   |  | bassa definizione  |      |       |       |
|   |  | nessuna definizione  |      |       |       |
| 6 | <b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> |  | alta | media | bassa |
|   |  | volumetrici  | X    |       |       |
|   |  | costruttivi  | X    |       |       |
|   |  | complementari  |      | X     |       |
| 7 | <b>Degrado</b>                                       | decorativi   |      |       | X     |
|   |  |  |      |       |       |
|   |  |  |      |       |       |
|   |  |  |      |       |       |
| 8 | <b>Grado di utilizzo</b>                             | nullo  |      |       |       |
| 7 | <b>Spazi di pertinenza</b>                           | utilizzato   |      |       |       |
| 8 | <b>Vincoli</b>                                       | qualità media  |      |       |       |
| 9 | <b>Note</b>  | 01_Elementi storico-artistici: contorni lapidei, portali lapidei lato ovest e nord (1518), struttura lignea.<br><br>E' già stato realizzato un passaggio pedonale pubblico al PT |      |       |       |

**INTERVENTO**

|    |   |  |           |   |    |
|----|---|--|-----------|---|----|
| 10 | <b>Categoria di intervento prevista</b>         |  | <b>R2</b> |   |    |
| 11 | <b>Prescrizioni e indicazioni</b>               |  |           |   |    |
| 12 | <b>Categoria intervento spazi di pertinenza</b> |  |           |   |    |
| 13 |   | <b>Fronti di pregio</b>                      | NO        | X | SI |
| 14 |   | <b>Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2016</b> | NO        | X | SI |

## IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 2



FOTO 3

FOTO 5

## IMMAGINI



FOTO 6



FOTO 9



FOTO 7

FOTO 10

FOTO 8