



|   |                          |                          |                           |           |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|
|  | <b>COMUNE DI PREDAIA</b> |                          | <b>Frazione di COREDO</b> |           |
|   | <b>SCHEDA DI ANALISI</b> |                          |                           | <b>10</b> |
| N. P.ED.:   | 139                      | CATEGORIA di intervento: |                           | <b>R3</b> |
| COMUNE CATASTALE:   | Coredo                   | DATA rilievo:            | ottobre 2018              |           |

#### ESTRATTO MAPPA



#### DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



|                   |                    |    |
|-------------------|--------------------|----|
| COMUNE DI PREDAIA | Frazione di COREDO | 10 |
| SCHEDE n°         |                    |    |

**ANALISI**

|   |   |  |      |       |       |
|---|---|--|------|-------|-------|
| 1 | Tipologia funzionale                          | Edificio residenziale                            |      |       |       |
| 2 | Destinazione originaria                       | Conservata - residenziale                        |      |       |       |
| 3 | Proprietà                                     | Privata  |      |       |       |
| 4 | Epoca di costruzione                          | anteriore al 1860                                | X    |       |       |
|   |   | tra il 1860 e il 1939                            |      |       |       |
|   |   | posteriore al 1939                               |      |       |       |
| 5 | Tipologia architettonica storica              | alta definizione                                 |      |       |       |
|   |   | media definizione                                |      |       |       |
|   |   | bassa definizione                                | X    |       |       |
|   |   | nessuna definizione                              |      |       |       |
| 6 | Permanenza dei caratteri formali tradizionali |  | alta | media | bassa |
|   |   | volumetrici                                      |      | X     |       |
|   |   | costruttivi                                      |      | X     |       |
|   |   | complementari                                    |      | X     |       |
|   |   | decorativi                                       |      |       | X     |
| 7 | Degrado                                       | nullo  |      |       |       |
| 8 | Grado di utilizzo                             | utilizzato                                       |      |       |       |
| 7 | Spazi di pertinenza                           | qualità media                                    |      |       |       |
| 8 | Vincoli                                       |  |      |       |       |
| 9 | Note  | 05_ Elementi storico-artistici: portale lapideo. |      |       |       |

**INTERVENTO**

|    |  |  |    |   |    |  |
|----|--|--|----|---|----|--|
| 10 | Categoria di intervento prevista         |  | R3 |   |    |  |
| 11 | Prescrizioni e indicazioni               | Il trattamento delle facciate si relazioni tipologicamente alla scheda n.9<br><br>11_Conservare e riproporre gli elementi storico-artistici. |    |   |    |  |
| 12 | Categoria intervento spazi di pertinenza |  |    |   |    |  |
| 13 | Fronti di pregio                         |  | NO | X | SI |  |
| 14 | Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2016    |  | NO | X | SI |  |

## IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 5