



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di COREDO

SCHEDA DI ANALISI

35

N. P.ED.:

127

CATEGORIA di intervento:

R1


COMUNE CATASTALE:

Coredo


DATA rilievo:

ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



| | | | |
|--------------------------|---------------------------|------------------|-----------|
| COMUNE DI PREDAIA | Frazione di COREDO | SCHEDA n° | 35 |
| | | | |

ANALISI

| | | | | | |
|----------|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Tipologia funzionale | Edificio residenziale | | | |
| 2 | Destinazione originaria | Conservata | | | |
| 3 | Proprietà | Privata | | | |
| 4 | Epoca di costruzione | anteriore al 1860 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | tra il 1860 e il 1939 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | posteriore al 1939 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Tipologia architettonica storica | alta definizione | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | media definizione | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | bassa definizione | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | nessuna definizione | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Permanenza dei caratteri formali tradizionali | | alta | media | bassa |
| | | volumetrici | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | costruttivi | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | complementari | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | Degrado | decorativi | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | Grado di utilizzo | medio | | | |
| 7 | Spazi di pertinenza | sottoutilizzato | | | |
| 8 | Vincoli | qualità alta | | | |
| 9 | Note | 01_Edificio dal ruolo urbano rilevante. 05_Elementi storico-artistici: contorni lapidei, portali lapidei est e sud, scala esterna, camini. | | | |

INTERVENTO

| | | | | |
|-----------|---|--|-------------------------------------|----|
| 10 | Categoria di intervento prevista | R1 | | |
| 11 | Prescrizioni e indicazioni | Si tratta di un edificio molto significativo nel panorama delle dimore rustico-signorili | | |
| 12 | Categoria intervento spazi di pertinenza | Spr | | |
| 13 | Fronti di pregio | NO | <input checked="" type="checkbox"/> | SI |
| 14 | Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2016 | NO | <input checked="" type="checkbox"/> | SI |

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 2



FOTO 3

FOTO 5

IMMAGINI



FOTO 6



FOTO 9



FOTO 7



FOTO 8

FOTO 5