

	COMUNE DI PREDAIA		Frazione di COREDO	
	SCHEDA DI ANALISI			45
N. P.ED.:	104/1	CATEGORIA di intervento:		R2
COMUNE CATASTALE:	Coredo	DATA rilievo:	ottobre 2018	

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di COREDO	45
SCHEDA n°		

ANALISI

1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale			
2	Destinazione originaria	Conservata			
3	Proprietà	Privata			
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860			X
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione			
		media definizione			X
		bassa definizione			
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici		X	
		costruttivi	X		
		complementari			X
		decorativi		X	
7	Degrado	alto			
8	Grado di utilizzo	sottoutilizzato			
7	Spazi di pertinenza	qualità media			
8	Vincoli				
9	Note	01_Edificio dal ruolo urbano rilevante. 05_Elementi storico-artistici: contorni lapidei. Può essere considerato un esempio di casa rurale tradizionale anasane.			

INTERVENTO

10	Categoria di intervento prevista		R2			
11	Prescrizioni e indicazioni	Nel caso di rifacimento della copertura si consiglia l'utilizzo di scandole in larice posate interza. Possibilità di ripristinare i fori tamponati o realizzarne di nuovi secondo le indicazioni dell'abaco, in relazione a quelli esistenti e alla composizione della facciata. Esclusivamente sul prospetto nord-ovest.				
12	Categoria intervento spazi di pertinenza					
13	Fronti di pregio		NO		SI	X
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2016		NO	X	SI	

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

COMUNE DI PREDAIA

Frazione di COREDO

SCHEDA n°

45

IMMAGINI



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6