



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di COREDO

SCHEDA DI ANALISI

75


N. P.ED.: 351 porzione

CATEGORIA di intervento: **R3**

COMUNE CATASTALE: Coredo

DATA rilievo: ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



| | | |
|--------------------------|---------------------------|-----------|
| COMUNE DI PREDAIA | Frazione di COREDO | 75 |
| | SCHEDA n° | |

ANALISI

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------|-------|-------|--|--|--|
| 1 | Tipologia funzionale | Edificio speciale - biblioteca | | | | | | |
| 2 | Destinazione originaria | Conservata - speciale | | | | | | |
| 3 | Proprietà | Pubblica | | | | | | |
| 4 | Epoca di costruzione | anteriore al 1860 | | | X | | | |
| | | tra il 1860 e il 1939 | | | | | | |
| | | posteriore al 1939 | | | | | | |
| 5 | Tipologia architettonica storica | alta definizione | | | | | | |
| | | media definizione | | | | | | |
| | | bassa definizione | | | X | | | |
| | | nessuna definizione | | | | | | |
| 6 | Permanenza dei caratteri formali tradizionali | | alta | media | bassa | | | |
| | | volumetrici | | | X | | | |
| | | costruttivi | | | X | | | |
| | | complementari | | | X | | | |
| 7 | Degrado | decorativi | | | X | | | |
| | | | nullo | | | | | |
| | | | utilizzato | | | | | |
| | | | qualità media | | | | | |
| 8 | Spazi di pertinenza | | | | | | | |
| 8 | Vincoli | | | | | | | |
| 9 | Note | Edificio sottoposto recentemente a completa ristrutturazione. 01_Edificio dal ruolo urbano rilevante. | | | | | | |

INTERVENTO

| | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--|
| 10 | Categoria di intervento prevista | R3 | | | |
| 11 | Prescrizioni e indicazioni | | | | |
| 12 | Categoria intervento spazi di pertinenza | | | | |
| 13 | Fronti di pregio | NO | X | SI | |
| 14 | Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2016 | NO | X | SI | |

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 2



FOTO 3

FOTO 5