



## **COMUNE DI PREDAIA**

Frazione di COREDO

## SCHEDA DI ANALISI

78

N. P.ED.: 233/1


### CATEGORIA di intervento:

R3


**COMUNE CATASTALE:** Coredo

DATA rilievo: ottobre 2018

## ESTRATTO MAPPA



## DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di COREDO

SCHEDA n°

78

## ANALISI

1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale			
2	Destinazione originaria	Conservata			
3	Proprietà	Privata			
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860		X	
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione			
		media definizione			
		bassa definizione			X
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici		X	
		costruttivi			X
		complementari			X
		decorativi			X
7	Degrado	basso			
8	Grado di utilizzo	sottoutilizzato			
7	Spazi di pertinenza	qualità media			
8	Vincoli				
9	Note	05_Elementi storico-artistici: contorni lapidei. 10_Presenza di manufatto accessorio.			

## INTERVENTO

10	Categoria di intervento prevista		R3		
11	Prescrizioni e indicazioni	Il trattamento dei prospetti si mantenga in relazione stilistica e tipologica con quelli dell'unità n.79.  Tettuccio sull'ingresso non congruo tipologicamente.  E' possibile realizzare nuovi poggioli sovrapposti secondo tipologie dell'abaco sul lato sud.			
12	Categoria intervento spazi di pertinenza				
13	Fronti di pregio		NO		SI
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2016		NO	X	SI

## IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 2



FOTO 5

FOTO 3