



## **COMUNE DI PREDAIA**

Frazione di COREDO

## SCHEDA DI ANALISI

96

N. P.ED.: | 253

### CATEGORIA di intervento:

R2


**COMUNE CATASTALE:** Coredo

DATA rilievo: ottobre 2018

## ESTRATTO MAPPA



## DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



<b>COMUNE DI PREDAIA</b>	<b>Frazione di COREDO</b>	<b>SCHEDA n°</b>	<b>96</b>

**ANALISI**

<b>1</b>	<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio residenziale			
<b>2</b>	<b>Destinazione originaria</b>	Conservata			
<b>3</b>	<b>Proprietà</b>	Privata			
<b>4</b>	<b>Epoca di costruzione</b>	anteriore al 1860		X	
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
<b>5</b>	<b>Tipologia architettonica storica</b>	alta definizione			
		media definizione		X	
		bassa definizione			
		nessuna definizione			
<b>6</b>	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		alta	media	bassa
		volumetrici	X		
		costruttivi	X		
		complementari	X		
<b>7</b>	<b>Degrado</b>	decorativi		X	
<b>8</b>	<b>Grado di utilizzo</b>	nullo			
<b>7</b>	<b>Spazi di pertinenza</b>	utilizzato			
<b>8</b>	<b>Vincoli</b>	qualità media			
<b>9</b>	<b>Note</b>	01_Elementi storico-artistici: contorni lapidei, portale lapideo est (1842), angolari. Edificio recentemente restaurato. 05_Elementi storico-artistici: avvolti, sottogronda ligneo originario di notevole pregio. Può essere considerato uno dei migliori esempi superstiti di casa rurale tradizionale anaune.			

**INTERVENTO**

<b>10</b>	<b>Categoria di intervento prevista</b>	<b>R2</b>			
<b>11</b>	<b>Prescrizioni e indicazioni</b>	Si prescrive la tutela dell'intero immobile, in caso di sostituzione del manto di copertura si consideri l'uso delle scandole in larice posate in terza.			
<b>12</b>	<b>Categoria intervento spazi di pertinenza</b>				
<b>13</b>	<b>Fronti di pregio</b>	NO		SI	X
<b>14</b>	<b>Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2016</b>	NO	X	SI	

## IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4




FOTO 2

FOTO 3

FOTO 5