

	COMUNE DI PREDAIA		Frazione di COREDO	
	<b>SCHEDA DI ANALISI</b>			<b>106</b>
N. P.ED.:	267 porzione	CATEGORIA di intervento:		<b>R3</b>
COMUNE CATASTALE:	Coredo	DATA rilievo:	ottobre 2018	

#### ESTRATTO MAPPA



#### DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di COREDO	106
SCHEDA n°		

**ANALISI**

1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale			
2	Destinazione originaria	Conservata			
3	Proprietà	Privata			
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860	<b>X</b>		
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione			
		media definizione			
		bassa definizione	<b>X</b>		
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici		<b>X</b>	
		costruttivi			<b>X</b>
		complementari			<b>X</b>
		decorativi			<b>X</b>
7	Degrado	nullo			
8	Grado di utilizzo	utilizzato			
7	Spazi di pertinenza	qualità bassa			
8	Vincoli				
9	Note	<p>05_ Elementi storico-artistici: contorni lapidei. 10_ Presenza di manufatto accessorio.</p> <p>L'edificio ha subito interventi di ristrutturazione che hanno sminuito il carattere storico dell'edificio. Presenza di un abbaino lineare sul lato nord.</p>			

**INTERVENTO**

10	Categoria di intervento prevista		R3			
11	Prescrizioni e indicazioni	E' auspicabile un riordino dei parapetti e dei poggioli secondo tipologia storica.				
12	Categoria intervento spazi di pertinenza					
13	Fronti di pregio		NO	X	SI	
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2016		NO	X	SI	

## IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



**COMUNE DI PREDAIA**

**Frazione di COREDO**

**SCHEDA n°**

**106**

**IMMAGINI**



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6