



| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
|  | COMUNE DI PREDAIA | | Frazione di COREDO | |
| | SCHEMA DI ANALISI | | | 128 |
| N. P.ED.: | 593 | CATEGORIA di intervento: | R3 | |
| COMUNE CATASTALE: | Coredo | DATA rilievo: | ottobre 2018 | |

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



| | | |
|-------------------|--------------------|-----|
| COMUNE DI PREDAIA | Frazione di COREDO | 128 |
| SCHEDE n° | | |

ANALISI

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------|------|-------|----------|
| 1 | Tipologia funzionale | Edificio agricolo | | | |
| 2 | Destinazione originaria | Conservata | | | |
| 3 | Proprietà | Privata | | | |
| 4 | Epoca di costruzione | anteriore al 1860 | | | |
| | | tra il 1860 e il 1939 | | | X |
| | | posteriore al 1939 | | | |
| 5 | Tipologia architettonica storica | alta definizione | | | |
| | | media definizione | | | |
| | | bassa definizione | | | |
| | | nessuna definizione | | | X |
| 6 | Permanenza dei caratteri formali tradizionali | | alta | media | bassa |
| | | volumetrici | | | X |
| | | costruttivi | | | X |
| | | complementari | | | X |
| | | decorativi | | | X |
| 7 | Degrado | medio | | | |
| 8 | Grado di utilizzo | non utilizzato | | | |
| 7 | Spazi di pertinenza | qualità bassa | | | |
| 8 | Vincoli | | | | |
| 9 | Note | Ampliamento possibile (15%) | | | |

INTERVENTO

| | | | | | |
|----|--|--|----|---|----|
| 10 | Categoria di intervento prevista | | R3 | | |
| 11 | Prescrizioni e indicazioni | 07_E' plausibile la ricostruzione in stile non tradizionale/moderno. | | | |
| 12 | Categoria intervento spazi di pertinenza | | | | |
| 13 | Fronti di pregio | | NO | X | SI |
| 14 | Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2016 | | NO | | X |

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 2



FOTO 3