


	COMUNE DI PREDAIA	Frazione di DERMULO
SCHEDA DI ANALISI		8
N. P.ED.: 43	CATEGORIA di intervento:	R2
COMUNE CATASTALE: Dermulo	DATA rilievo:	ottobre 2018



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di DERMULO	SCHEDA n°	8

ANALISI

1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale			
2	Destinazione originaria	Conservata			
3	Proprietà	Privata			
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860			
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione			
		media definizione			
		bassa definizione			
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici		X	
		costruttivi		X	
		complementari			X
7	Degrado	elevato			
	8	inutilizzato			
	7	qualità bassa			
	8	Vincoli			
9	Note	L'edificio è in stato di degrado molto avanzato. Elementi storici: ponte in pietra.			

INTERVENTO

10	Categoria di intervento prevista		R2	
11	Prescrizioni e indicazioni			
12	Categoria intervento spazi di pertinenza			
13	Fronti di pregio		NO	
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2016		NO	
			SI	X
			SI	X

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3