



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di DERMULO

SCHEDA DI ANALISI

13

N. P.ED.: 101

CATEGORIA di intervento:

R3


COMUNE CATASTALE: Dermulo

DATA rilievo: ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di DERMULO	SCHEDA n°	13
-------------------	---------------------	-----------	----

ANALISI

1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale			
2	Destinazione originaria	Conservata			
3	Proprietà	Privata			
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860			
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione			
		media definizione			
		bassa definizione			
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici			X
		costruttivi			X
		complementari			X
		decorativi			X
7	Degrado	nullo			
8	Grado di utilizzo	utilizzato			
7	Spazi di pertinenza	qualità bassa			
8	Vincoli				
9	Note				

INTERVENTO

10	Categoria di intervento prevista		R3		
11	Prescrizioni e indicazioni				
12	Categoria intervento spazi di pertinenza				
13	Fronti di pregio		NO	X	SI
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2016		NO	X	SI

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 2



FOTO 3