



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di DERMULO

SCHEDA DI ANALISI

27


N. P.ED.: 15 porz.

CATEGORIA di intervento: R3


COMUNE CATASTALE: Dermulo

DATA rilievo: ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di DERMULO

SCHEDA n°

27

ANALISI

1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale			
2	Destinazione originaria	Confermata			
3	Proprietà	Privata			
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860			X
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione			
		media definizione			
		bassa definizione			X
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici		X	
		costruttivi			X
		complementari			X
		decorativi			X
7	Degrado	medio			
8	Grado di utilizzo	sottoutilizzato			
7	Spazi di pertinenza	qualità bassa			
8	Vincoli				
9	Note				

INTERVENTO

10	Categoria di intervento prevista	R3			
11	Prescrizioni e indicazioni	Le facciate possono essere completate con i fori mancanti secondo lo schema simmetrico e sobrio della composizione tradizionale. E' necessario ricostruire i parapetti e i poggioli secondo le tipologie dell'abaco.			
12	Categoria intervento spazi di pertinenza				
13	Fronti di pregio	NO		SI	X
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2016	NO		SI	X

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 2

FOTO 3