



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di DERMULO

SCHEDA DI ANALISI

37

N. P.ED.: 87

CATEGORIA di intervento:

R2


COMUNE CATASTALE: Dermulo

DATA rilievo: ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di DERMULO

SCHEDA n°

37

ANALISI

1	Tipologia funzionale	Edificio industriale			
2	Destinazione originaria	Confermata			
3	Proprietà	Privata			
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860			
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939		X	
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione		X	
		media definizione			
		bassa definizione			
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici	X		
		costruttivi		X	
		complementari		X	
7	Degrado	decorativi			X
8	Grado di utilizzo	medio			
7	Spazi di pertinenza	sottoutilizzato			
8	Vincoli	qualità media			
9	Note				

INTERVENTO

10	Categoria di intervento prevista		R2		
11	Prescrizioni e indicazioni				
12	Categoria intervento spazi di pertinenza				
13	Fronti di pregio		NO	X	SI
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2016		NO	X	SI

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 2



FOTO 3

