


	COMUNE DI PREDAIA		Frazione di Mollaro	
	SCHEDA DI ANALISI			23
N. P.ED.:	5	CATEGORIA di intervento:		R2
COMUNE CATASTALE:	Mollaro	DATA rilievo:	ottobre 2018	



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di Mollaro	23
SCHEDA n°		

ANALISI

1	Tipologia funzionale	Residenza			
2	Destinazione originaria	Residenza			
3	Proprietà	Privata			
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860			X
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione			
		media definizione			X
		bassa definizione			
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici		X	
		costruttivi		X	
		complementari			X
		decorativi			X
7	Degrado	nullo			
8	Grado di utilizzo	sottoutilizzato			
7	Spazi di pertinenza	qualità media			
8	Vincoli				
9	Note	01_Edificio dal ruolo urbano rilevante. 02_ Elemento aggiunto (lato nord) incongruo rispetto all'edificio principale. 05_ Elementi storico-artistici: portale lapideo su muro di cinta, contorni lapidei.			

INTERVENTO

10	Categoria di intervento prevista		R2			
11	Prescrizioni e indicazioni					
12	Categoria intervento spazi di pertinenza					
13	Fronti di pregio		NO		SI	X
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2015		NO	X	SI	

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 5 - 6