



## **COMUNE DI PREDAIA**

## Frazione di Mollaro

## SCHEDA DI ANALISI

24

N. P.ED.: 5

5

### CATEGORIA di intervento:

R2


## COMUNE CATASTALE:

Mollaro


## DATA rilievo:

ottobre 2018

## ESTRATTO MAPPA



## DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



|                          |                            |                  |           |
|--------------------------|----------------------------|------------------|-----------|
| <b>COMUNE DI PREDAIA</b> | <b>Frazione di Mollaro</b> | <b>SCHEDA n°</b> | <b>24</b> |
|                          |                            |                  |           |

**ANALISI**

|   |  |                                      |      |       |       |
|---|--|--------------------------------------|------|-------|-------|
| 1 | <b>Tipologia funzionale</b>                          | deposito                             |      |       |       |
| 2 | <b>Destinazione originaria</b>                       | deposito                             |      |       |       |
| 3 | <b>Proprietà</b>                                     | privata                              |      |       |       |
| 4 | <b>Epoca di costruzione</b>                          | anteriore al 1860                    |      |       | X     |
|   |  | tra il 1860 e il 1939                |      |       |       |
|   |  | posteriore al 1939                   |      |       |       |
| 5 | <b>Tipologia architettonica storica</b>              | alta definizione                     |      |       |       |
|   |  | media definizione                    |      |       | X     |
|   |  | bassa definizione                    |      |       |       |
|   |  | nessuna definizione                  |      |       |       |
| 6 | <b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> |                                      | alta | media | bassa |
|   |  | volumetrici                          |      |       | X     |
|   |  | costruttivi                          |      |       | X     |
|   |  | complementari                        |      |       | X     |
| 7 | <b>Degrado</b>                                       | nullo                                |      |       |       |
|   | <b>Grado di utilizzo</b>                             | utilizzato                           |      |       |       |
| 7 | <b>Spazi di pertinenza</b>                           | qualità media                        |      |       |       |
| 8 | <b>Vincoli</b>                                       |                                      |      |       |       |
| 9 | <b>Note</b>  | 10_Presenza di manufatto accessorio. |      |       |       |

**INTERVENTO**

|    |   |    |           |    |  |
|----|---|----|-----------|----|--|
| 10 | <b>Categoria di intervento prevista</b>         |    | <b>R2</b> |    |  |
| 11 | <b>Prescrizioni e indicazioni</b>               |    |           |    |  |
| 12 | <b>Categoria intervento spazi di pertinenza</b> |    |           |    |  |
| 13 | <b>Fronti di pregio</b>                         | NO | X         | SI |  |
| 14 | <b>Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2015</b>    | NO | X         | SI |  |

## IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 5 - 6