



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Mollaro

SCHEDA DI ANALISI

26

N. P.ED.: 9


CATEGORIA di intervento:

R3

COMUNE CATASTALE: Mollaro

DATA rilievo: ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di Mollaro	SCHEDA n°	26
--------------------------	----------------------------	------------------	-----------

ANALISI

1	Tipologia funzionale	Residenza					
2	Destinazione originaria	Residenza					
3	Proprietà	Privata					
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860		X			
		tra il 1860 e il 1939					
		posteriore al 1939					
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione					
		media definizione					
		bassa definizione		X			
		nessuna definizione					
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa		
		volumetrici		X			
		costruttivi		X			
		complementari		X			
		decorativi		X			
7	Degrado	basso					
8	Grado di utilizzo	sottoutilizzato					
7	Spazi di pertinenza	qualità media					
8	Vincoli						
9	Note	05_Elementi storico-artistici: Anno (1774) sul fronte est. 10_Presenza di due manufatti accessori.					

INTERVENTO

10	Categoria di intervento prevista		R3		
11	Prescrizioni e indicazioni	Regolarizzare finestre fuori forma sulla facciata nord.			
12	Categoria intervento spazi di pertinenza				
13	Fronti di pregio		NO		SI
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2015		NO	X	SI

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 5 - 6