

	COMUNE DI PREDAIA	Frazione di Priò
SCHEDA DI ANALISI		25
N. P.ED.: 20/1	CATEGORIA di intervento:	R3
COMUNE CATASTALE: Priò	DATA rilievo:	ottobre 2018



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di Priò	25
SCHEDA n°		

ANALISI

1	Tipologia funzionale	Deposit			
2	Destinazione originaria	Deposit			
3	Proprietà	Privato			
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860			
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione			
		media definizione			
		bassa definizione			
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici		X	
		costruttivi			X
		complementari			X
		decorativi			X
7	Degrado	medio			
8	Grado di utilizzo	sottoutilizzato			
7	Spazi di pertinenza	qualità media			
8	Vincoli				
9	Note				

INTERVENTO

10	Categoria di intervento prevista		R3		
11	Prescrizioni e indicazioni	04_Ampliamento possibile allo scopo di migliorare la congruità tipologica (+30%)			
12	Categoria intervento spazi di pertinenza				
13	Fronti di pregio		NO	X	SI
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2016		NO		SI
					X

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 2



FOTO 3