



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Taio

## SCHEDA DI ANALISI

67

N. P.ED.:

85

CATEGORIA di intervento:

R3


COMUNE CATASTALE:

Taio


DATA rilievo:

ottobre 2018

## ESTRATTO MAPPA



## DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



|                          |                         |                  |           |
|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------|
| <b>COMUNE DI PREDAIA</b> | <b>Frazione di Taio</b> | <b>SCHEDA n°</b> | <b>67</b> |
|                          |                         |                  |           |

**ANALISI**

|          |  |  |      |       |       |
|----------|--|--|------|-------|-------|
| <b>1</b> | <b>Tipologia funzionale</b>                          | Residenziale   |      |       |       |
| <b>2</b> | <b>Destinazione originaria</b>                       | Residenziale   |      |       |       |
| <b>3</b> | <b>Proprietà</b>                                     | Privata  |      |       |       |
| <b>4</b> | <b>Epoca di costruzione</b>                          | anteriore al 1860  |      |       | X     |
|          |  | tra il 1860 e il 1939  |      |       |       |
|          |  | posteriore al 1939   |      |       |       |
| <b>5</b> | <b>Tipologia architettonica storica</b>              | alta definizione   |      |       |       |
|          |  | media definizione  |      |       |       |
|          |  | bassa definizione  |      |       | X     |
|          |  | nessuna definizione  |      |       |       |
| <b>6</b> | <b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> |  | alta | media | bassa |
|          |  | volumetrici  |      | X     |       |
|          |  | costruttivi  |      |       | X     |
|          |  | complementari  |      |       | X     |
| <b>7</b> | <b>Degrado</b>                                       | nullo  |      |       |       |
|          | <b>Grado di utilizzo</b>                             | utilizzato   |      |       |       |
| <b>7</b> | <b>Spazi di pertinenza</b>                           | qualità bassa  |      |       |       |
| <b>8</b> | <b>Vincoli</b>                                       |  |      |       |       |
| <b>9</b> | <b>Note</b>  | Elementi storico-artistici: portale lapideo, iscrizione datata 1712. |      |       |       |

**INTERVENTO**

|           |   |    |           |    |      |
|-----------|---|----|-----------|----|------|
| <b>10</b> | <b>Categoria di intervento prevista</b>         |    | <b>R3</b> |    |      |
| <b>11</b> | <b>Prescrizioni e indicazioni</b>               |    |           |    |      |
| <b>12</b> | <b>Categoria intervento spazi di pertinenza</b> |    |           |    |      |
| <b>13</b> | <b>Fronti di pregio</b>                         | NO |           | SI | X    |
| <b>14</b> | <b>Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2015</b>    |    | NO        |    | SI X |

## IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 5