



|   |                          |                          |                         |            |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
|  | <b>COMUNE DI PREDAIA</b> |                          | <b>Frazione di Taio</b> |            |
|   | <b>SCHEDA DI ANALISI</b> |                          |                         | <b>117</b> |
| N. P.ED.:   | 39/1                     | CATEGORIA di intervento: | <b>R3</b>               |            |
| COMUNE CATASTALE:   | Taio                     | DATA rilievo:            | ottobre 2018            |            |



|                   |                  |     |
|-------------------|------------------|-----|
| COMUNE DI PREDAIA | Frazione di Taio | 117 |
| SCHEDA n°         |                  |     |

**ANALISI**

|   |   |                                      |      |          |          |
|---|---|--------------------------------------|------|----------|----------|
| 1 | Tipologia funzionale                          | Residenziale                         |      |          |          |
| 2 | Destinazione originaria                       | Residenziale                         |      |          |          |
| 3 | Proprietà                                     | Privata                              |      |          |          |
| 4 | Epoca di costruzione                          | anteriore al 1860                    |      |          |          |
|   |   | tra il 1860 e il 1939                |      | <b>X</b> |          |
|   |   | posteriore al 1939                   |      |          |          |
| 5 | Tipologia architettonica storica              | alta definizione                     |      |          |          |
|   |   | media definizione                    |      |          |          |
|   |   | bassa definizione                    |      | <b>X</b> |          |
|   |   | nessuna definizione                  |      |          |          |
| 6 | Permanenza dei caratteri formali tradizionali |                                      | alta | media    | bassa    |
|   |   | volumetrici                          |      |          | <b>X</b> |
|   |   | costruttivi                          |      |          | <b>X</b> |
|   |   | complementari                        |      |          | <b>X</b> |
|   |   | decorativi                           |      |          | <b>X</b> |
| 7 | Degrado                                       | nullo                                |      |          |          |
| 8 | Grado di utilizzo                             | utilizzato                           |      |          |          |
| 7 | Spazi di pertinenza                           | qualità bassa                        |      |          |          |
| 8 | Vincoli                                       |                                      |      |          |          |
| 9 | Note  | 10_Presenza di manufatto accessorio. |      |          |          |

**INTERVENTO**

|    |  |  |    |   |    |   |  |
|----|--|--|----|---|----|---|--|
| 10 | Categoria di intervento prevista         |  | R3 |   |    |   |  |
| 11 | Prescrizioni e indicazioni               |  |    |   |    |   |  |
| 12 | Categoria intervento spazi di pertinenza |  |    |   |    |   |  |
| 13 | Fronti di pregio                         |  | NO | X | SI |   |  |
| 14 | Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2015    |  | NO |   | SI | X |  |

## IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5