

	COMUNE DI PEDAIA		Frazione di TAVON	
	SCHEDA DI ANALISI			33
N. P.ED.:	35 e 36		CATEGORIA di intervento:	R2
COMUNE CATASTALE:	Tavon		DATA rilievo:	ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di TAVON	33
SCHEDA n°		

ANALISI

1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale			
2	Destinazione originaria	Conservata			
3	Proprietà	Privata			
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860	X		
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione			
		media definizione	X		
		bassa definizione			
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici	X		
		costruttivi		X	
		complementari		X	
		decorativi			X
7	Degrado	nullo			
8	Grado di utilizzo	utilizzato			
7	Spazi di pertinenza	qualità media			
8	Vincoli				
9	Note	01_Edificio dal ruolo urbano rilevante. 05_Elementi storico-artistici: contorni in pietra, portico passante.			

INTERVENTO

10	Categoria di intervento prevista		R2			
11	Prescrizioni e indicazioni	Riqualificazione formale della porzione agricola. Riqualificazione del fronte sud mediante rifacimento dei balconi secondo tipologia dell'abaco.				
12	Categoria intervento spazi di pertinenza					
13	Fronti di pregio		NO	X	SI	
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2016		NO	X	SI	

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 2



FOTO 5



FOTO 3