


	COMUNE DI PREDAIA		Frazione di Torra	
	SCHEMA DI ANALISI			6
N. P.ED.:	109/1	CATEGORIA di intervento:		R3
COMUNE CATASTALE:	Torra	DATA rilievo:	ottobre 2018	



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di Torra	6
SCHEDA n°		

ANALISI

1	Tipologia funzionale	Residenza			
2	Destinazione originaria	Residenza			
3	Proprietà	Privata			
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860	X		
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione			
		media definizione			
		bassa definizione	X		
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici		X	
		costruttivi			X
		complementari			X
		decorativi			X
7	Degrado	medio			
8	Grado di utilizzo	sottoutilizzato			
7	Spazi di pertinenza	qualità media			
8	Vincoli				
9	Note	Edificio dal ruolo urbano rilevante. Elementi storico-artistici: arco in pietra a sesto acuto su muro di cinta.			

INTERVENTO

10	Categoria di intervento prevista		R3				
11	Prescrizioni e indicazioni						
12	Categoria intervento spazi di pertinenza						
13	Fronti di pregio		NO		SI	X	
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2015		NO		SI	X	

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

