



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Vervò

SCHEDA DI ANALISI

7

N. P.ED.: 15/1 16


CATEGORIA di intervento:

R3

COMUNE CATASTALE: Vervò

DATA rilievo: ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETtaglio della cartografia



| | | | |
|--------------------------|--------------------------|------------------|----------|
| COMUNE DI PREDAIA | Frazione di Vervò | SCHEDA n° | 7 |
| | | | |

ANALISI

| | | | | | |
|---|--|-----------------------|------|-------|-------|
| 1 | Tipologia funzionale | Residenziale | | | |
| 2 | Destinazione originaria | Residenziale | | | |
| 3 | Proprietà | Privata | | | |
| 4 | Epoca di costruzione | anteriore al 1860 | | | |
| | | tra il 1860 e il 1939 | | | |
| | | posteriore al 1939 | | | |
| 5 | Tipologia architettonica storica | alta definizione | | | |
| | | media definizione | | | |
| | | bassa definizione | | | |
| | | nessuna definizione | | | |
| 6 | Permanenza dei caratteri formali tradizionali | | alta | media | bassa |
| | | volumetrici | | X | |
| | | costruttivi | | | X |
| | | complementari | | | X |
| | | decorativi | | | X |
| 7 | Degrado | basso | | | |
| 8 | Grado di utilizzo | utilizzato | | | |
| 7 | Spazi di pertinenza | qualità bassa | | | |
| 8 | Vincoli | | | | |
| 9 | Note | | | | |

INTERVENTO

| | | | | | |
|----|---|--|-----------|---|----|
| 10 | Categoria di intervento prevista | | R3 | | |
| 11 | Prescrizioni e indicazioni | | | | |
| 12 | Categoria intervento spazi di pertinenza | | | | |
| 13 | Fronti di pregio | | NO | | SI |
| 14 | Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2015 | | NO | X | SI |

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 2



FOTO 5

FOTO 3