



## COMUNE DI PREDAIA

## Frazione di Vervò

## SCHEDA DI ANALISI

12

N. P.ED.: 22


### CATEGORIA di intervento:

R3


COMUNE CATASTALE: Vervò

DATA rilievo: ottobre 2018

## ESTRATTO MAPPA



## DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



<b>COMUNE DI PREDAIA</b>	<b>Frazione di Vervò</b>	<b>SCHEDA n°</b>	<b>12</b>

**ANALISI**

1	<b>Tipologia funzionale</b>	Residenziale						
2	<b>Destinazione originaria</b>	Residenziale						
3	<b>Proprietà</b>	Privata						
4	<b>Epoca di costruzione</b>	anteriore al 1860			X			
		tra il 1860 e il 1939						
		posteriore al 1939						
5	<b>Tipologia architettonica storica</b>	alta definizione						
		media definizione						
		bassa definizione			X			
		nessuna definizione						
6	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		alta	media	bassa			
		volumetrici		X				
		costruttivi			X			
		complementari			X			
7	<b>Degrado</b>	decorativi			X			
			nullo					
			utilizzato					
			qualità bassa					
8	<b>Spazi di pertinenza</b>							
8	<b>Vincoli</b>							
9	<b>Note</b>							

**INTERVENTO**

10	<b>Categoria di intervento prevista</b>		<b>R3</b>		
11	<b>Prescrizioni e indicazioni</b>				
12	<b>Categoria intervento spazi di pertinenza</b>				
13	<b>Fronti di pregio</b>		NO	X	SI
14	<b>Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2015</b>		NO		SI
					X

## IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 2



FOTO 3

FOTO 5