
	COMUNE DI PREDAIA		Frazione di Vervò	
	SCHEDA DI ANALISI			13
N. P.ED.:	21	CATEGORIA di intervento:		R2
COMUNE CATASTALE:	Vervò	DATA rilievo:	ottobre 2018	



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di Vervò	13
SCHEDA n°		

ANALISI

1	Tipologia funzionale	Residenziale			
2	Destinazione originaria	Residenziale			
3	Proprietà	Privata			
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860	X		
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione	X		
		media definizione			
		bassa definizione			
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici	X		
		costruttivi		X	
		complementari		X	
		decorativi			X
7	Degrado	nullo			
8	Grado di utilizzo	utilizzato			
7	Spazi di pertinenza	qualità bassa			
8	Vincoli				
9	Note	05_ Elementi storico-artistici: meridiana, portale, strutture lignee.			

INTERVENTO

10	Categoria di intervento prevista		R2				
11	Prescrizioni e indicazioni						
12	Categoria intervento spazi di pertinenza		Spr				
13	Fronti di pregio		NO		SI	X	
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2015		NO	X	SI		

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 2




FOTO 3



FOTO 5