



## **COMUNE DI PREDAIA**

# Frazione di Vervò

## SCHEDA DI ANALISI

41

N. P.ED.: | 33/1

### CATEGORIA di intervento:

R1


**COMUNE CATASTALE:** Vervò

DATA rilievo: ottobre 2018

## ESTRATTO MAPPA



## DETtaglio della cartografia



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Vervò

SCHEDA n°

41

## ANALISI

1	Tipologia funzionale	Residenziale			
2	Destinazione originaria	Residenziale			
3	Proprietà	Privata			
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	X	
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione		X	
		media definizione			
		bassa definizione			
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici	<input checked="" type="checkbox"/>		
		costruttivi	<input checked="" type="checkbox"/>		
		complementari		<input checked="" type="checkbox"/>	
7	Degrado	basso			
	Grado di utilizzo	utilizzato			
7	Spazi di pertinenza	qualità nulla			
8	Vincoli				
9	Note	05_Elementi storico-artistici: contorni lapidei, angolari, portali lapidei, strutture lignee sottogronda.			

## INTERVENTO

10	Categoria di intervento prevista	R1			
11	Prescrizioni e indicazioni				
12	Categoria intervento spazi di pertinenza				
13	Fronti di pregio	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2015	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	

## IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 5