



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Vervò

SCHEDA DI ANALISI

47

N. P.ED.: 40/2 40/3


CATEGORIA di intervento:

R1


COMUNE CATASTALE: Vervò

DATA rilievo: ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETtaglio della cartografia



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Vervò

SCHEDA n°

47

ANALISI

1	Tipologia funzionale	Residenziale			
2	Destinazione originaria	Residenziale			
3	Proprietà	Privata			
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	X	
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione		X	
		media definizione			
		bassa definizione			
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici	<input checked="" type="checkbox"/>		
		costruttivi	<input checked="" type="checkbox"/>		
		complementari		<input checked="" type="checkbox"/>	
7	Degrado	decorativi	<input checked="" type="checkbox"/>		
8	Grado di utilizzo	utilizzato			
7	Spazi di pertinenza	qualità media			
8	Vincoli				
9	Note	05_Elementi storico-artistici: affresco, portale lapideo. 10_Presenza di manufatto accessorio.			

INTERVENTO

10	Categoria di intervento prevista		R1		
11	Prescrizioni e indicazioni				
12	Categoria intervento spazi di pertinenza		Spr		
13	Fronti di pregio		NO	<input checked="" type="checkbox"/>	SI
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2015		NO	<input checked="" type="checkbox"/>	SI

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 5

IMMAGINI



FOTO 6



FOTO 9



FOTO 7



FOTO 8