
	<b>COMUNE DI PREDAIA</b>		<b>Frazione di Vervò</b>	
	<b>SCHEDA DI ANALISI</b>			<b>49</b>
N. P.ED.:	3/2	CATEGORIA di intervento:		<b>R3</b>
COMUNE CATASTALE:	Vervò	DATA rilievo:	ottobre 2018	



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di Vervò	49
SCHEDA n°		

**ANALISI**

1	Tipologia funzionale	Municipio			
2	Destinazione originaria	Municipio			
3	Proprietà	Pubblica			
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860			<b>X</b>
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione			
		media definizione			
		bassa definizione			<b>X</b>
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici			<b>X</b>
		costruttivi			<b>X</b>
		complementari			<b>X</b>
		decorativi			<b>X</b>
7	Degrado	basso			
8	Grado di utilizzo	sottoutilizzato			
7	Spazi di pertinenza	qualità bassa			
8	Vincoli				
9	Note				

**INTERVENTO**

10	Categoria di intervento prevista		R3				
11	Prescrizioni e indicazioni						
12	Categoria intervento spazi di pertinenza						
13	Fronti di pregio		NO	X	SI		
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2015		NO	X	SI		

## IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 5