



	COMUNE DI PEDAIA		Frazione di Vervò	
	SCHEDA DI ANALISI			50
N. P.ED.:	41	CATEGORIA di intervento:	R2	
COMUNE CATASTALE:	Vervò	DATA rilievo:	ottobre 2018	

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di Vervò	50
SCHEDA n°		

ANALISI

1	Tipologia funzionale	Residenziale - Commerciale			
2	Destinazione originaria	Residenziale			
3	Proprietà	Privata			
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860	X		
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione			
		media definizione	X		
		bassa definizione			
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici	X		
		costruttivi	X		
		complementari		X	
		decorativi			X
7	Degrado	basso			
8	Grado di utilizzo	utilizzato			
7	Spazi di pertinenza	qualità bassa			
8	Vincoli				
9	Note	05_ Elementi storico-artistici: affresco, marcapiani e strutture lignee sottogronda.			

INTERVENTO

10	Categoria di intervento prevista	R2			
11	Prescrizioni e indicazioni				
12	Categoria intervento spazi di pertinenza				
13	Fronti di pregio	NO	X	SI	
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2015	NO	X	SI	

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 5