



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Vervò

SCHEDA DI ANALISI

61

N. P.ED.:

80/2

CATEGORIA di intervento:

R2


COMUNE CATASTALE:

Vervò


DATA rilievo:

ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETtaglio della cartografia



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di Vervò	SCHEDA n°	61

ANALISI

1	Tipologia funzionale	Residenziale			
2	Destinazione originaria	Residenziale			
3	Proprietà	Privata			
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860			X
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione			
		media definizione			
		bassa definizione			X
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici		X	
		costruttivi		X	
		complementari			X
7	Degrado	decorativi			X
8	Grado di utilizzo	utilizzato			
7	Spazi di pertinenza	qualità nulla			
8	Vincoli				
9	Note	10_Presenza di manufatto accessorio.			

INTERVENTO

10	Categoria di intervento prevista		R2		
11	Prescrizioni e indicazioni				
12	Categoria intervento spazi di pertinenza				
13	Fronti di pregio	NO	X	SI	
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2015	NO	X	SI	

IMMAGINI



FOTO 1




FOTO 4



FOTO 2



FOTO 3

FOTO 5