
	<b>COMUNE DI PREDAIA</b>		<b>Frazione di Vervò</b>	
	<b>SCHEDA DI ANALISI</b>			<b>62</b>
N. P.ED.:	81/2	CATEGORIA di intervento:	<b>R2</b>	
COMUNE CATASTALE:	Vervò	DATA rilievo:	ottobre 2018	



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di Vervò	62
SCHEDA n°		

**ANALISI**

1	Tipologia funzionale	Residenziale			
2	Destinazione originaria	Residenziale			
3	Proprietà	Privata			
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860	<b>X</b>		
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione	<b>X</b>		
		media definizione			
		bassa definizione			
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici		<b>X</b>	
		costruttivi		<b>X</b>	
		complementari		<b>X</b>	
		decorativi		<b>X</b>	
7	Degrado	basso			
8	Grado di utilizzo	sottoutilizzato			
7	Spazi di pertinenza	qualità nulla			
8	Vincoli				
9	Note	05_Elementi storico-artistici: portali lapidei, contorni lapidei, marcapiani e affresco con altorilievo.			

**INTERVENTO**

10	Categoria di intervento prevista		R2			
11	Prescrizioni e indicazioni	08_E' possibile spostare o inserire nuovi fori per regolarizzare le facciate, in allineamento a quelli esistenti. (sul lato a valle)  09_E' possibile spostare, modificare o inserire nuovi poggioli, secondo le indicazioni dell'abaco. (sul lato a valle)				
12	Categoria intervento spazi di pertinenza					
13	Fronti di pregio		NO	X	SI	
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2015		NO	X	SI	

## IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5