


	COMUNE DI PREDAIA		Frazione di Vervò	
	SCHEDA DI ANALISI			70
N. P.ED.:	77	CATEGORIA di intervento:	R2	
COMUNE CATASTALE:	Vervò	DATA rilievo:	ottobre 2018	



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di Vervò	70
SCHEDA n°		

ANALISI

1	Tipologia funzionale	Residenziale			
2	Destinazione originaria	Residenziale			
3	Proprietà	Privata			
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860	X		
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione	X		
		media definizione			
		bassa definizione			
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici	X		
		costruttivi		X	
		complementari		X	
		decorativi			X
7	Degrado	basso			
8	Grado di utilizzo	sottoutilizzato			
7	Spazi di pertinenza	qualità bassa			
8	Vincoli				
9	Note	10_Presenza di manufatto accessorio.			

INTERVENTO

10	Categoria di intervento prevista		R2			
11	Prescrizioni e indicazioni	08_E' possibile spostare o inserire nuovi fori per regolarizzare le facciate, in allineamento a quelli esistenti. 09_E' possibile spostare, modificare o inserire nuovi poggioli, secondo le indicazioni dell'abaco.				
12	Categoria intervento spazi di pertinenza		Spr			
13	Fronti di pregio		NO	X	SI	
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2015		NO	X	SI	

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 5