


	COMUNE DI PREDAIA		Frazione di Vervò	
	SCHEDA DI ANALISI			73
N. P.ED.:	89	CATEGORIA di intervento:		R2
COMUNE CATASTALE:	Vervò	DATA rilievo:	ottobre 2018	



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di Vervò	73
SCHEDA n°		

ANALISI

1	Tipologia funzionale	Residenziale			
2	Destinazione originaria	Residenziale			
3	Proprietà	Privata			
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860	X		
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione			
		media definizione	X		
		bassa definizione			
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici		X	
		costruttivi		X	
		complementari		X	
		decorativi		X	
7	Degrado	alto			
8	Grado di utilizzo	sottoutilizzato			
7	Spazi di pertinenza	qualità nulla			
8	Vincoli				
9	Note	05_Elementi storico-artistici: strutture lignee sottogronda.			

INTERVENTO

10	Categoria di intervento prevista		R2			
11	Prescrizioni e indicazioni	08_E' possibile spostare o inserire nuovi fori per regolarizzare le facciate, in allineamento a quelli esistenti. 09_E' possibile spostare, modificare o inserire nuovi poggioli, secondo le indicazioni dell'abaco. 12_In caso di sopraelevazione riproporre il sottogronda ligneo.				
12	Categoria intervento spazi di pertinenza					
13	Fronti di pregio		NO	X	SI	
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2015		NO		SI	X

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 5