



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Vervò

SCHEDA DI ANALISI

76

N. P.ED.:

73

CATEGORIA di intervento:

R3


COMUNE CATASTALE:

Vervò


DATA rilievo:

ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETALLO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di Vervò	76
SCHEDA n°		

ANALISI

1	Tipologia funzionale	Residenziale			
2	Destinazione originaria	Residenziale			
3	Proprietà	Privata			
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860			X
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione			
		media definizione			
		bassa definizione			X
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici			X
		costruttivi			X
		complementari			X
7	Degrado	basso			
	Grado di utilizzo	utilizzato			
7	Spazi di pertinenza	qualità bassa			
8	Vincoli				
9	Note	05_Elementi storico-artistici: affresco.			

INTERVENTO

10	Categoria di intervento prevista		R3		
11	Prescrizioni e indicazioni				
12	Categoria intervento spazi di pertinenza				
13	Fronti di pregio		NO		SI
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2015		NO	X	SI

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 5