


|   |                          |                          |                          |           |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
|  | <b>COMUNE DI PEDAIA</b>  |                          | <b>Frazione di Vervò</b> |           |
|   | <b>SCHEDA DI ANALISI</b> |                          |                          | <b>80</b> |
| N. P.ED.:   | 92/1                     | CATEGORIA di intervento: |                          | <b>R2</b> |
| COMUNE CATASTALE:   | Vervò                    | DATA rilievo:            | ottobre 2018             |           |



|                   |                   |    |
|-------------------|-------------------|----|
| COMUNE DI PREDAIA | Frazione di Vervò | 80 |
| SCHEDA n°         |                   |    |

**ANALISI**

|   |   |                       |          |          |          |
|---|---|-----------------------|----------|----------|----------|
| 1 | Tipologia funzionale                          | Residenziale          |          |          |          |
| 2 | Destinazione originaria                       | Residenziale          |          |          |          |
| 3 | Proprietà                                     | Privata               |          |          |          |
| 4 | Epoca di costruzione                          | anteriore al 1860     | <b>X</b> |          |          |
|   |   | tra il 1860 e il 1939 |          |          |          |
|   |   | posteriore al 1939    |          |          |          |
| 5 | Tipologia architettonica storica              | alta definizione      |          |          |          |
|   |   | media definizione     |          |          |          |
|   |   | bassa definizione     | <b>X</b> |          |          |
|   |   | nessuna definizione   |          |          |          |
| 6 | Permanenza dei caratteri formali tradizionali |                       | alta     | media    | bassa    |
|   |   | volumetrici           |          | <b>X</b> |          |
|   |   | costruttivi           |          | <b>X</b> |          |
|   |   | complementari         |          |          | <b>X</b> |
|   |   | decorativi            |          |          | <b>X</b> |
| 7 | Degrado                                       | medio                 |          |          |          |
| 8 | Grado di utilizzo                             | utilizzato            |          |          |          |
| 7 | Spazi di pertinenza                           | qualità nulla         |          |          |          |
| 8 | Vincoli                                       |                       |          |          |          |
| 9 | Note  |                       |          |          |          |

**INTERVENTO**

|    |  |   |    |   |    |  |
|----|--|---|----|---|----|--|
| 10 | Categoria di intervento prevista         |   | R2 |   |    |  |
| 11 | Prescrizioni e indicazioni               | 08_E' possibile spostare o inserire nuovi fori per regolarizzare le facciate, in allineamento a quelli esistenti.<br><br>09_E' possibile spostare, modificare o inserire nuovi poggioli, secondo le indicazioni dell'abaco. |    |   |    |  |
| 12 | Categoria intervento spazi di pertinenza |   |    |   |    |  |
| 13 | Fronti di pregio                         |   | NO | X | SI |  |
| 14 | Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2015    |   | NO | X | SI |  |

## IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 4



FOTO 3



FOTO 5