



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Vervò

SCHEDA DI ANALISI

86

N. P.ED.:

57/2

CATEGORIA di intervento:

R2


COMUNE CATASTALE:

Vervò


DATA rilievo:

ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETALLO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di Vervò	86
SCHEDA n°		

ANALISI

1	Tipologia funzionale	Residenziale			
2	Destinazione originaria	Residenziale			
3	Proprietà	Privata			
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860			
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione			
		media definizione			
		bassa definizione			
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici		X	
		costruttivi		X	
		complementari			X
7	Degrado	decorativi			
		medio			
		8			
		Grado di utilizzo			
8	Spazi di pertinenza	inutilizzato			
		7			
		Qualità bassa			
		8			
9	Vincoli				
9	Note				

INTERVENTO

10	Categoria di intervento prevista		R2		
11	Prescrizioni e indicazioni	08_E' possibile spostare o inserire nuovi fori per regolarizzare le facciate, in allineamento a quelli esistenti. 09_E' possibile spostare, modificare o inserire nuovi poggioli, secondo le indicazioni dell'abaco.			
12	Categoria intervento spazi di pertinenza				
13	Fronti di pregio		NO	X	SI
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2015		NO	X	SI

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 2



FOTO 5



FOTO 3