


	COMUNE DI PREDAIA	Frazione di Vervò
SCHEDA DI ANALISI		95
N. P.ED.:	110	CATEGORIA di intervento: R2
COMUNE CATASTALE:	Vervò	DATA rilievo: ottobre 2018



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di Vervò	SCHEDA n°	95
-------------------	-------------------	-----------	----

ANALISI

1	Tipologia funzionale	Malga			
2	Destinazione originaria	Malga			
3	Proprietà	Privata			
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860			
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione			
		media definizione			
		bassa definizione			
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici	X		
		costruttivi		X	
		complementari			X
7	Degrado	decorativi			
		basso			
8	Grado di utilizzo	sottoutilizzato			
7	Spazi di pertinenza	qualità media			
8	Vincoli				
9	Note				

INTERVENTO

10	Categoria di intervento prevista		R2		
11	Prescrizioni e indicazioni				
12	Categoria intervento spazi di pertinenza				
13	Fronti di pregio		NO	X	SI
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2015		NO	X	SI

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 3



FOTO 2



FOTO 4