



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Coredo

SCHEDA DI ANALISI

5


N. P.ED./P.F.: P.F. 67/1

CATEGORIA di intervento: **R2**

COMUNE CATASTALE: Coredo

DATA rilievo: ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Coredo

SCHEDA n°

5

IMMAGINI



INFORMAZIONI SUL MANUFATTO

1	Tipo di manufatto		ARCO SU MURO DI CINTA			
2	Descrizione del manufatto		ACCESSO ALL'ANDITO RECINTATO DA MURO DI CINTA. ARCO A SESTO PIENO IN PIETRA BIANCA CALCAREA.			
3	Epoca di costruzione					
4	Permanenza dei caratteri originari	costruttivi	<input checked="" type="checkbox"/>	alta	media	bassa
		artistici	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	Degrado		NULLO			
6	Vincoli					
7	Categoria di intervento prevista		R2			
8	Indicazioni di intervento					