



## **COMUNE DI PREDAIA**

## Frazione di Coredo

## SCHEDA DI ANALISI

11

N. P.ED./P.F.: 234


### CATEGORIA di intervento:

R2


COMUNE CATASTALE: Coredo

DATA rilievo: ottobre 2018

## ESTRATTO MAPPA



## DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Coredo

SCHEDA n°

11

## IMMAGINI



## INFORMAZIONI SUL MANUFATTO

1	Tipo di manufatto	INGRESSO SU MURO DI CINTA			
2	Descrizione del manufatto	INGRESSO ALL'ANDITO COSTITUITO DA DUE PILASTRINI IN PIETRA BIANCA BUGNATA E LAVORATA CON PINNACOLI SOMMITALI.			
3	Epoca di costruzione				
4	Permanenza dei caratteri originari	costruttivi	X	alta	media
		artistici	X	media	bassa
5	Degrado	BASSO			
6	Vincoli	SETTECENTESCO			
7	Categoria di intervento prevista	R2			
8	Indicazioni di intervento				