



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Coredo

SCHEDA DI ANALISI

12

N. P.ED./P.F.: 234

CATEGORIA di intervento:

R1


COMUNE CATASTALE: Coredo

DATA rilievo: ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA




COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Coredo

SCHEDA n°

12

IMMAGINI



INFORMAZIONI SUL MANUFATTO

1	Tipo di manufatto	AFFRESCO IN FACCIA			
2	Descrizione del manufatto	AFFRESCO DEVOZIONALE RAFFIGURANTE L'INCORONAZIONE DELLA VERGINE CON STEMMMA DI FAMIGLIA.			
3	Epoca di costruzione				
4	Permanenza dei caratteri originari	costruttivi	X	media	bassa
		artistici	X		
5	Degrado	ALTO			
6	Vincoli				
7	Categoria di intervento prevista	R1			
8	Indicazioni di intervento	PIGMENTO DEBOLE E SBIATIDO. AUSPICABILE UN INTERVENTO DI RESTAURO.			