



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Coredo

SCHEDA DI ANALISI

13

N. P.ED./P.F.: 263


CATEGORIA di intervento:

R1

COMUNE CATASTALE: Coredo

DATA rilievo: ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Coredo

SCHEDA n°

13

IMMAGINI



INFORMAZIONI SUL MANUFATTO

1	Tipo di manufatto	INGRESSO LAPIDEO			
2	Descrizione del manufatto	ACCESO ALL'ANDITO COSTITUITO DA DUE PILASTRI BUGNATI E LAVORATI IN PIETRA BIANCA LOCALE CON PREGEVOLE PORTONE LIGNEO ORIGINALE.			
3	Epoca di costruzione				
4	Permanenza dei caratteri originari	costruttivi	X	media	bassa
		artistici	X		
5	Degrado	BASSO			
6	Vincoli				
7	Categoria di intervento prevista	R1			
8	Indicazioni di intervento				