



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Coredo

SCHEDA DI ANALISI

14

N. P.ED./P.F.: 276

CATEGORIA di intervento:

R2


COMUNE CATASTALE: Coredo

DATA rilievo: ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



IMMAGINI



INFORMAZIONI SUL MANUFATTO

1	Tipo di manufatto		PORTALE SU MURO DI CINTA			
2	Descrizione del manufatto		ARCO DI INGRESSO ALL'ANDITO IN PIETRA BIANCA LOCALE E PORTONE IN LEGNO.			
3	Epoca di costruzione					
4	Permanenza dei caratteri originari	costruttivi	<input checked="" type="checkbox"/>	alta	media	bassa
		artistici		<input checked="" type="checkbox"/>		
5	Degrado		ALTO			
6	Vincoli					
7	Categoria di intervento prevista		R2			
8	Indicazioni di intervento					