



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Coredo

SCHEDA DI ANALISI

16

N. P.ED./P.F.: F 9 /1

CATEGORIA di intervento:

R1


COMUNE CATASTALE: Coredo

DATA rilievo: ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



| | | | |
|-------------------|--------------------|-----------|----|
| COMUNE DI PREDAIA | Frazione di Coredo | SCHEDA n° | 16 |
| IMMAGINI | | | |



| INFORMAZIONI SUL MANUFATTO | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------|-------|
| 1 | Tipo di manufatto | | | |
| 2 | Descrizione del manufatto | | | |
| 3 | Epoca di costruzione | | | |
| 4 | Permanenza dei caratteri originari | alta | media | bassa |
| 5 | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 6 | Degrado | | | |
| 7 | Vincoli | | | |
| 8 | Categoria di intervento prevista | | | |
| | Indicazioni di intervento | | | |