



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Coredo

## SCHEDA DI ANALISI

18


N. P.ED./P.F.: F 11/1

CATEGORIA di intervento: R2


COMUNE CATASTALE: Coredo

DATA rilievo: ottobre 2018

## ESTRATTO MAPPA



## DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Coredo

SCHEDA n°

18

## IMMAGINI



## INFORMAZIONI SUL MANUFATTO

| 1 | Tipo di manufatto                  | PORTALE SU MURO DI CINTA  |      |       |       |
|---|------------------------------------|---|------|-------|-------|
| 2 | Descrizione del manufatto          | ARCO DI ACCESSO ALL'ANDITO - IN PIETRA BIANCA E CHIAVE LAVORATA CON PREGEVOLA PORTONE LIGNEO. |      |       |       |
| 3 | Epoca di costruzione               |   |      |       |       |
| 4 | Permanenza dei caratteri originari | costruttivi   | alta | media | bassa |
|   |                                    | artistici   |      | X     |       |
| 5 | Degrado                            | BASSO   |      |       |       |
| 6 | Vincoli                            |   |      |       |       |
| 7 | Categoria di intervento prevista   | R2  |      |       |       |
| 8 | Indicazioni di intervento          |   |      |       |       |