



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Dermulo

## SCHEDA DI ANALISI

2

N. P.ED./P.F.: F 163

CATEGORIA di intervento: R2


COMUNE CATASTALE: Dermulo

DATA rilievo: ottobre 2018

## ESTRATTO MAPPA



## DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Dermulo

SCHEDA n°

2

## IMMAGINI



## INFORMAZIONI SUL MANUFATTO

1	Tipo di manufatto	CROCE			
2	Descrizione del manufatto	CROCE IN PIETRA BIANCA			
3	Epoca di costruzione				
4	Permanenza dei caratteri originari	costruttivi	alta	media	bassa
		artistici		X	
5	Degrado	BASSO			
6	Vincoli				
7	Categoria di intervento prevista	R2			
8	Indicazioni di intervento				