



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Dermulo

SCHEDA DI ANALISI

3

N. P.ED./P.F.:

9

CATEGORIA di intervento:

R2

COMUNE CATASTALE:

Dermulo


DATA rilievo:

ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Dermulo

SCHEMA n°

3

IMMAGINI



INFORMAZIONI SUL MANUFATTO

1	Tipo di manufatto	PORTALE			
2	Descrizione del manufatto	ARCO IN PIETRA BIANCA DI ACCESSO ALL'ANDITO CON CHIAVE LAVORATA E DATATA E CON BEL PORTONE IN LEGNO			
3	Epoca di costruzione	1742			
4	Permanenza dei caratteri originari	costruttivi	<input checked="" type="checkbox"/>	media	bassa
		artistici		<input checked="" type="checkbox"/>	
5	Degrado	NULLO			
6	Vincoli				
7	Categoria di intervento prevista	R2			
8	Indicazioni di intervento				