



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Dermulo

SCHEDA DI ANALISI

4

N. P.ED./P.F.: 17/1 17/2

CATEGORIA di intervento:

R1


COMUNE CATASTALE: Dermulo

DATA rilievo: ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETtaglio della cartografia



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Dermulo

SCHEMA n°

4

IMMAGINI



INFORMAZIONI SUL MANUFATTO

| | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------|--|-------|-------|
| 1 | Tipo di manufatto | | ARCO SU MURO DI CINTA | | |
| 2 | Descrizione del manufatto | | ARCO IN PIETRA BIANCA DI ACCESSO ALL'ANDITO - PREGIATA FATTURA A SESTO ACUTO. | | |
| 3 | Epoca di costruzione | | | | |
| 4 | Permanenza dei caratteri originari | costruttivi | X | media | bassa |
| | | artistici | X | | |
| 5 | Degrado | | MEDIO | | |
| 6 | Vincoli | | | | |
| 7 | Categoria di intervento prevista | | R1 | | |
| 8 | Indicazioni di intervento | | | | |