



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Dermulo

SCHEDA DI ANALISI

5

N. P.ED./P.F.: 20

CATEGORIA di intervento: R2

COMUNE CATASTALE: Dermulo

DATA rilievo: ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Dermulo

SCHEDA n°

5

IMMAGINI



INFORMAZIONI SUL MANUFATTO

1	Tipo di manufatto	ARCO SU MURO DI CINTA			
2	Descrizione del manufatto	ARCO IN PIETRA BIANCA DI ACCESSO ALL'ANDITO			
3	Epoca di costruzione				
4	Permanenza dei caratteri originari	costruttivi	<input checked="" type="checkbox"/>	media	bassa
		artistici		<input checked="" type="checkbox"/>	
5	Degrado	MEDIO			
6	Vincoli				
7	Categoria di intervento prevista	R2			
8	Indicazioni di intervento				